

**ŠPIČKOVÉ ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY****Cenník v EUR platný od 1.1.2009**

AUTO Vámoš - Dolná Seč 217,

93531, tel. +421 903 249 841

vamos@vam01.sk

kategória	VAM 01		VAM Acoustic		VAM Otah		VAM Timer	
	bez DPH	vrátane DPH	bez DPH	vrátane DPH	bez DPH	vrátane DPH	bez DPH	vrátane DPH
<b>A</b>	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>C</b>	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D</b>	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D1</b>	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>E</b>	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>F</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	1 500	<b>1 785</b>
<b>S</b>	2 000	<b>2 380</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	2 000	<b>2 380</b>

kat.	značka	typ	VAM 01		VAM Acoustic		VAM Otah		VAM Timer	
			bez DPH	vrátane DPH	bez DPH	vrátane DPH	bez DPH	vrátane DPH	bez DPH	vrátane DPH
<b>B</b>	Alfa Romeo	MiTo	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	Alfa Romeo	147	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>C</b>	Alfa Romeo	159	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>C</b>	Alfa Romeo	GT	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>E</b>	Alfa Romeo	Brera	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>E</b>	Alfa Romeo	Spider	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>D1</b>	Audi	Q5	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>E</b>	Audi	Q7	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>S</b>	Audi	R8	2 000	<b>2 380</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	2 000	<b>2 380</b>
<b>E</b>	Audi	TT	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>C</b>	Audi	A3	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D1</b>	Audi	A4	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>D1</b>	Audi	A5	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>E</b>	Audi	A6	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>F</b>	Audi	A8	1 500	<b>1 785</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	1 500	<b>1 785</b>
<b>D</b>	BMW	BMW 1	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D1</b>	BMW	BMW 3	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>E</b>	BMW	BMW 5	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>E</b>	BMW	BMW 6	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>F</b>	BMW	BMW 7	1 500	<b>1 785</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	1 500	<b>1 785</b>
<b>D1</b>	BMW	X1	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>D1</b>	BMW	X3	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>E</b>	BMW	X5	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>E</b>	BMW	X6	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>E</b>	BMW	Z4	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>D1</b>	Cadillac	BLS	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>D1</b>	Cadillac	CTS	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>D1</b>	Cadillac	STS	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>D1</b>	Cadillac	SRX	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>F</b>	Cadillac	ESCALADE	1 500	<b>1 785</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	1 500	<b>1 785</b>
<b>E</b>	Cadillac	XLR	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>A</b>	Citroën	C1	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>A</b>	Citroën	C2	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>A</b>	Citroën	C3	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	Citroën	C4	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>A</b>	Citroën	Xsara	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	Citroën	Berlingo	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>C</b>	Citroën	C5	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D</b>	Citroën	C6	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D</b>	Citroën	C8	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D</b>	Citroën	C-Crosser	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>S</b>	Corvette	Coupé	2 000	<b>2 380</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	2 000	<b>2 380</b>
<b>S</b>	Corvette	Convertible	2 000	<b>2 380</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	2 000	<b>2 380</b>
<b>A</b>	Dacia	Sandero	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>A</b>	Dacia	Logan	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>C</b>	Dodge	Avenger	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>C</b>	Dodge	Caliber	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D</b>	Dodge	Journey	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D1</b>	Dodge	Nitro	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>

S	Dodge	Viper	2 000	<b>2 380</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	2 000	<b>2 380</b>
A	FIAT	Punto	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
B	FIAT	Bravo	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
B	FIAT	Linea	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
B	FIAT	500	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
A	FIAT	Sedici	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
A	FIAT	Panda	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
C	FIAT	Chroma	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
B	FIAT	Multipla	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
B	FIAT	Dobló	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
A	Ford	Ka	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
A	Ford	Fiesta	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
C	Ford	Fusion	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
C	Ford	Focus	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
D	Ford	C-MAX	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
D	Ford	Kuga	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
D1	Ford	Mondeo	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
D1	Ford	S-MAX	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
D1	Ford	Galaxy	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
A	Honda	Jazz	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
A	Honda	CITY	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
A	Honda	Civic	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
C	Honda	FR-V	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
C	Honda	CR-V	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
C	Honda	Accord	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
E	Honda	Legend	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
F	Hummer	H2	1 500	<b>1 785</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	1 500	<b>1 785</b>
F	Hummer	H3	1 500	<b>1 785</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	1 500	<b>1 785</b>
F	Hummer	H1	1 500	<b>1 785</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	1 500	<b>1 785</b>
F	Hummer	Humwee	1 500	<b>1 785</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	1 500	<b>1 785</b>
A	Hyundai	i10	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
A	Hyundai	i20	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
B	Hyundai	i30	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
D	Hyundai	ix55	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
A	Hyundai	Accent	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
C	Hyundai	SONATA	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
A	Hyundai	MATRIX	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
C	Hyundai	Tucson	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
D	Hyundai	Santa Fe	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
A	Chevrolet	Spark	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
B	Chevrolet	Aveo	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
B	Chevrolet	Lacetti	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
B	Chevrolet	Cruze	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
C	Chevrolet	Epica	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
D1	Chevrolet	Captiva	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
E	Chrysler	Grand voyager	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
E	Chrysler	300 C	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
D	Chrysler	Sebring	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
E	Jaguar	XJ	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
E	Jaguar	XK	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
E	Jaguar	XF	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
E	Jaguar	X-Type	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
D1	JEEP	Wrangler	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
D1	JEEP	Cherokee	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
E	JEEP	Grand Cherokee	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
D1	JEEP	Compas	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
C	JEEP	Patriot	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
D1	JEEP	Commander	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
B	KIA	cee'd	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
A	KIA	Picanto	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
A	KIA	Rio	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
B	KIA	Soul	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
D	KIA	Magentis	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
D	KIA	Carens	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
D1	KIA	Carnival	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
D1	KIA	Sorento	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
D	KIA	Sportage	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
A	LADA	Kalina	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
A	Lancia	Ypsilon	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>

C	Lancia	Musa	650	774	830	988	763	908	996	1 185
D	Lancia	Delta	700	833	830	988	763	908	996	1 185
D1	Lancia	Phedra	800	952	800	952	763	908	1 000	1 190
S	Lamborghini	Diablo	2 000	2 380	1 500	1 785	1 000	1 190	2 000	2 380
S	Lamborghini	Gallardo	2 000	2 380	1 500	1 785	1 000	1 190	2 000	2 380
S	Lamborghini	Murcielago	2 000	2 380	1 500	1 785	1 000	1 190	2 000	2 380
F	Land Rover	Range Rover	1 500	1 785	1 500	1 785	1 000	1 190	1 500	1 785
F	Land Rover	Range rover sport	1 500	1 785	1 500	1 785	1 000	1 190	1 500	1 785
E	Land Rover	Freelander	1 100	1 309	1 100	1 309	800	952	1 100	1 309
F	Land Rover	Defender	1 500	1 785	1 500	1 785	1 000	1 190	1 500	1 785
F	Land Rover	Discovery	1 500	1 785	1 500	1 785	1 000	1 190	1 500	1 785
D1	Lexus	IS	800	952	800	952	763	908	1 000	1 190
E	Lexus	GS	1 100	1 309	1 100	1 309	800	952	1 100	1 309
F	Lexus	LS	1 500	1 785	1 500	1 785	1 000	1 190	1 500	1 785
E	Lexus	RX	1 100	1 309	1 100	1 309	800	952	1 100	1 309
F	Lexus	SC	1 500	1 785	1 500	1 785	1 000	1 190	1 500	1 785
D1	Lexus	IS 250C	800	952	800	952	763	908	1 000	1 190
S	Lexus	LFA	2 000	2 380	1 500	1 785	1 000	1 190	2 000	2 380
A	Mazda	2	465	553	830	988	664	790	830	988
B	Mazda	3	550	655	800	952	664	790	830	988
C	Mazda	5	650	774	830	988	763	908	996	1 185
C	Mazda	6	650	774	830	988	763	908	996	1 185
C	Mazda	MX-5	650	774	830	988	763	908	996	1 185
F	Mazda	RX-8	1 500	1 785	1 500	1 785	1 000	1 190	1 500	1 785
E	Mazda	CX-7	1 100	1 309	1 100	1 309	800	952	1 100	1 309
C	Mazda	BT-50	650	774	830	988	763	908	996	1 185
C	Mercedes-benz	A	650	774	830	988	763	908	996	1 185
C	Mercedes-benz	B	650	774	830	988	763	908	996	1 185
D1	Mercedes-benz	C	800	952	800	952	763	908	1 000	1 190
E	Mercedes-benz	E	1 100	1 309	1 100	1 309	800	952	1 100	1 309
F	Mercedes-benz	S	1 500	1 785	1 500	1 785	1 000	1 190	1 500	1 785
E	Mercedes-benz	SLK	1 100	1 309	1 100	1 309	800	952	1 100	1 309
S	Mercedes-benz	SL	2 000	2 380	1 500	1 785	1 000	1 190	2 000	2 380
D1	Mercedes-benz	CLC	800	952	800	952	763	908	1 000	1 190
F	Mercedes-benz	CL	1 500	1 785	1 500	1 785	1 000	1 190	1 500	1 785
E	Mercedes-benz	M	1 100	1 309	1 100	1 309	800	952	1 100	1 309
F	Mercedes-benz	G	1 500	1 785	1 500	1 785	1 000	1 190	1 500	1 785
S	Mercedes-benz	SLR	2 000	2 380	1 500	1 785	1 000	1 190	2 000	2 380
F	Mercedes-benz	CLS	1 500	1 785	1 500	1 785	1 000	1 190	1 500	1 785
E	Mercedes-benz	R	1 100	1 309	1 100	1 309	800	952	1 100	1 309
F	Mercedes-benz	GL	1 500	1 785	1 500	1 785	1 000	1 190	1 500	1 785
D1	Mercedes-benz	GLK	800	952	800	952	763	908	1 000	1 190
C	Mini	Cooper	650	774	830	988	763	908	996	1 185
C	Mini	One	650	774	830	988	763	908	996	1 185
B	Mitsubishi	Colt	550	655	800	952	664	790	830	988
B	Mitsubishi	Lancer	550	655	800	952	664	790	830	988
C	Mitsubishi	Outlander	650	774	830	988	763	908	996	1 185
E	Mitsubishi	Pajero	1 100	1 309	1 100	1 309	800	952	1 100	1 309
D	Mitsubishi	Grandis	700	833	830	988	763	908	996	1 185
A	Nissan	Micra	465	553	830	988	664	790	830	988
A	Nissan	Note	465	553	830	988	664	790	830	988
A	Nissan	Tiida	465	553	830	988	664	790	830	988
C	Nissan	Qashqai	650	774	830	988	763	908	996	1 185
E	Nissan	Murano	1 100	1 309	1 100	1 309	800	952	1 100	1 309
D	Nissan	X-Trail	700	833	830	988	763	908	996	1 185
D1	Nissan	Pathfinder	800	952	800	952	763	908	1 000	1 190
D	Nissan	Navara	700	833	830	988	763	908	996	1 185
E	Nissan	370Z	1 100	1 309	1 100	1 309	800	952	1 100	1 309
S	Nissan	GT-R	2 000	2 380	1 500	1 785	1 000	1 190	2 000	2 380
B	Opel	Agila	550	655	800	952	664	790	830	988
B	Opel	Corsa	550	655	800	952	664	790	830	988
B	Opel	Meriva	550	655	800	952	664	790	830	988
B	Opel	Astra	550	655	800	952	664	790	830	988
C	Opel	Zafira	650	774	830	988	763	908	996	1 185
D	Opel	Insignia	700	833	830	988	763	908	996	1 185
D	Opel	Antara	700	833	830	988	763	908	996	1 185
A	Peugeot	107	465	553	830	988	664	790	830	988
A	Peugeot	206	465	553	830	988	664	790	830	988
A	Peugeot	207	465	553	830	988	664	790	830	988

<b>B</b>	<b>Peugeot</b>	308	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Peugeot</b>	3008	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Peugeot</b>	407	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Peugeot</b>	4007	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>C</b>	<b>Peugeot</b>	607	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>C</b>	<b>Peugeot</b>	807	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>B</b>	<b>Peugeot</b>	Bipper	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Peugeot</b>	Partner	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>S</b>	<b>Porsche</b>	Boxster	2 000	<b>2 380</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	2 000	<b>2 380</b>
<b>S</b>	<b>Porsche</b>	Cayman	2 000	<b>2 380</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	2 000	<b>2 380</b>
<b>S</b>	<b>Porsche</b>	911	2 000	<b>2 380</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	2 000	<b>2 380</b>
<b>S</b>	<b>Porsche</b>	Panamera	2 000	<b>2 380</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	2 000	<b>2 380</b>
<b>E</b>	<b>Porsche</b>	Cayenne	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>B</b>	<b>Renault</b>	Twingo	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Renault</b>	Clio	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Renault</b>	Thalia	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Renault</b>	Modus	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Renault</b>	Kangoo	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Renault</b>	Mégane	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Renault</b>	Scénic	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>C</b>	<b>Renault</b>	Laguna	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D1</b>	<b>Renault</b>	Koleos	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>D1</b>	<b>SAAB</b>	9-3	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>D1</b>	<b>SAAB</b>	9-5	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>A</b>	<b>Seat</b>	Ibiza	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Seat</b>	Leon	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Seat</b>	Altea	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Seat</b>	Exeo	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Seat</b>	Alhambra	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>C</b>	<b>SMART</b>	Fortwo	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D1</b>	<b>SSANGYONG</b>	Rexton	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>D1</b>	<b>SSANGYONG</b>	Rodius	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>D1</b>	<b>SSANGYONG</b>	Actyon	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>D1</b>	<b>SSANGYONG</b>	Kyron	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>A</b>	<b>Subaru</b>	Justy	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>D1</b>	<b>Subaru</b>	Impreza	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>D1</b>	<b>Subaru</b>	Forester	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>D1</b>	<b>Subaru</b>	Outback	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>E</b>	<b>Subaru</b>	Tribeca	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>D1</b>	<b>Subaru</b>	Legacy	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>A</b>	<b>Suzuki</b>	Splash	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>A</b>	<b>Suzuki</b>	Swift	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Suzuki</b>	SX4	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>C</b>	<b>Suzuki</b>	Grand Vitara	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>B</b>	<b>Suzuki</b>	Jimmy	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>A</b>	<b>Škoda</b>	Fabia	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>A</b>	<b>Škoda</b>	Praktik	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Škoda</b>	Yeti	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Škoda</b>	Octavia	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Škoda</b>	Roomster	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>C</b>	<b>Škoda</b>	Superb	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>A</b>	<b>Toyota</b>	iQ	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>A</b>	<b>Toyota</b>	Aygo	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>A</b>	<b>Toyota</b>	Yaris	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Toyota</b>	Urban Cruiser	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Toyota</b>	Auris	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>Toyota</b>	Corolla	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>C</b>	<b>Toyota</b>	Verso	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>C</b>	<b>Toyota</b>	Avensis	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D</b>	<b>Toyota</b>	RAV 4	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>B</b>	<b>Toyota</b>	Prius	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>E</b>	<b>Toyota</b>	Land Cruiser	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>D1</b>	<b>Toyota</b>	Hilux	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>C</b>	<b>Volvo</b>	S40	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D1</b>	<b>Volvo</b>	S80	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>C</b>	<b>Volvo</b>	V50	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D</b>	<b>Volvo</b>	V70	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>D1</b>	<b>Volvo</b>	XC60	800	<b>952</b>	800	<b>952</b>	763	<b>908</b>	1 000	<b>1 190</b>
<b>E</b>	<b>Volvo</b>	XC70	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>

<b>E</b>	<b>Volvo</b>	XC90	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>B</b>	<b>Volvo</b>	C30	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>D</b>	<b>Volvo</b>	C70	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>A</b>	<b>VW</b>	Fox	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>A</b>	<b>VW</b>	Polo	465	<b>553</b>	830	<b>988</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>VW</b>	Golf	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>VW</b>	New Beatle	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>VW</b>	Scirocco	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>VW</b>	Jetta	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>B</b>	<b>VW</b>	Touran	550	<b>655</b>	800	<b>952</b>	664	<b>790</b>	830	<b>988</b>
<b>D</b>	<b>VW</b>	Tiguan	700	<b>833</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>C</b>	<b>VW</b>	Eos	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>C</b>	<b>VW</b>	Passat	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>C</b>	<b>VW</b>	Sharan	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>
<b>E</b>	<b>VW</b>	Touareg	1 100	<b>1 309</b>	1 100	<b>1 309</b>	800	<b>952</b>	1 100	<b>1 309</b>
<b>F</b>	<b>VW</b>	Phaeton	1 500	<b>1 785</b>	1 500	<b>1 785</b>	1 000	<b>1 190</b>	1 500	<b>1 785</b>
<b>C</b>	<b>VW</b>	Multivan	650	<b>774</b>	830	<b>988</b>	763	<b>908</b>	996	<b>1 185</b>

Uvedené ceny sú za každý systém jednotlivo, t. z. pri montáži systému VAM Acoustic sa súčasne montuje aj VAM 01 . Výsledná suma za montáž predstavuje súčet cien oboch systémov. To isté platí aj pri montáži systému VAM Otah, tiež je potrebné prirátat cenu aj za systém VAM 01.